

## LCD-Thermometer

voor inbouw- en opbouwwandinstallatie

Art. Nr.: 0074 ..

### Functie

De LCD-thermometer wordt gebruikt om de kamertemperatuur te meten.

### Montageplaats

Installatie alleen in gesloten ruimten.

Om schade en een onjuiste indicatie te vermijden dient u de thermometer zo min mogelijk bloot te stellen aan hoge luchtvochtigheid, extreme temperaturen (b.v. in combinatie met een dimmer), vibraties en schokken.

### Aanwijzingen ingeval van gevaar en opslag

**Opgelet! Knoopcellen buiten bereik van kinderen houden. Bel direct de dokter op als iemand een knoopcel heeft doorgeslikt.**

Lege batterijen direct verwijderen en milieuvriendelijk opslaan.

Batterij alleen door hetzelfde type vervangen. Dit product mag niet voor medische doeleinden of ter informatie in het openbaar worden gebruikt.

### Vervangen van de batterij

De batterij moet voor een optimale juiste aanduiding tenminste een keer paar jaar worden vervangen. Ga als volgt te werk:

1. draai het deksel van het opbergvakje van de batterij met een munt of iets dergelijks tegen de richting van de wijzers van de klok;
2. open dan het opbergvakje, verwijder de batterij en wacht tenminste 10 seconden;
3. vervang met inachtneming van de juiste polariteit de oude batterij door een nieuwe van hetzelfde type (LR44/1,5V);
4. zet het deksel van het opbergvakje er weer in en draai het met de wijzers van de klok mee weer dicht.

### Onderhoud

Het display en het omhulsel alleen met een zacht, iets vochtig doekje schoonmaken. Geen schuur- of oplosmiddel gebruiken.

Omhulsel niet in het water dompelen.

## Technische gegevens

Display:	LCD-display
Temperatuurbereik:	-5°C ... +50°C
Oplossend vermogen:	0,1°C
Spanningsvoorziening:	Batterij-type LR44 7 1,5V
Meetnauwkeurigheid:	± 1°C

## Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

**U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.**

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektrotechnische installatie  
systemen

Postbus 1220  
42461 Radevormwald  
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0  
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

[www.gira.nl](http://www.gira.nl)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)